Утверждаю:
Директор МАОУ
«СОШ № 46 г. Челябинска»
_____ С.А. Сагандыкова
«22» 09 20 22 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ VII. 136

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска
1.2. Адрес объекта: 454139, г.Челябинск, ул. Новороссийская, 77А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3112 кв.м
- часть здания пристрой 2 этажа, 1330 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 8677 кв.м
1.4. Год постройки здания 1950 , последнего капитального ремонта 1991г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июль., капитального - нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации – согласно Уставу: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска (МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454139, г.Челябинск, ул.Новороссийская, 77А.
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования города Челябинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454080, г.Челябинск, ул.Володарского, 14, тел.277-12-13

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование.
2.2 Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата, обмена веществ, нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС.
2.6 Плановая мощность: 1450 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка общественного транспорта «Школа», троллейбус № 8, трамвай № 8, 18, расстояние 64м., время пути 5 минут.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 64м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске : нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный: обустройство парковки.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон и нескользкого покрытия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный: установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла – коляски рядом с унитазом
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	**Все зоны и участки**	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20____ г.,
3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

Утверждаю:
Директор МАОУ
«СОШ № 46 г. Челябинска»
С.А. Сагандыкова
«01» 09 2022 год

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ VII. 136

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска
1.2. Адрес объекта: 454139, г.Челябинск, ул. Новороссийская, 77А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3112 кв.м
- часть здания пристрой 2 этажа, 1330 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 8677 кв.м
1.4. Год постройки здания 1950 , последнего капитального ремонта 1991г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июль., капитального - нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации – согласно Уставу: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска (МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454139, г.Челябинск, ул.Новороссийская, 77А.
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация : Управление по делам образования города Челябинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454080, г.Челябинск, ул.Володарского, 14, тел.277-12-13

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности - образование.
2.2 Виды оказываемых услуг – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата, обмена веществ, нарушениями ЦНС, дыхательной системы, ОВПС.
2.6 Плановая мощность: 1450 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка общественного транспорта «Школа», троллейбус № 8, трамвай № 8, 18, расстояние 64 м., время пути 5 минут.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 64м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске : нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный: обустройство парковки.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон и нескользкого покрытия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный: установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла – коляски рядом с унитазом
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с

		ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	**Все зоны и участки**	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано с директором МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» Сагандыковой Светланой Александровной, подпись:

Утверждаю:
Директор МАОУ
«СОШ № 46 г. Челябинска»
_____ С.А. Сагандыкова
«02» 09 2022 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ VII/136

Челябинск «02» 09 2022г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска
1.2. Адрес объекта: 454139, г.Челябинск, ул. Новороссийская, 77А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3112 кв.м
- часть здания пристрой 2 этажа, 1330 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 8677 кв.м
1.4. Год постройки здания 1950 , последнего капитального ремонта 1991г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июль., капитального - нет*
1.6. Название организации – согласно Уставу: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г.Челябинска (МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454139, г.Челябинск, ул.Новороссийская, 77А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Уставная деятельность. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка общественного транспорта «Школа», троллейбус № 8, трамвай № 8, 18, расстояние 64м., время пути 5 минут.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 64м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4 Перекрестки: нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске : нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД .

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный: обустройство парковки.
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон и нескользкого покрытия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный: установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла – коляски рядом с унитазом
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	**Все зоны и участки**	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____ _____

(наименование сайта, портала)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на_____ л.
2. Входа (входов) в здание на_____ л.
3. Путей движения в здании на_____л.
4. Зоны целевого назначения объекта на_____л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на_____л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на_____л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на_____л.
Поэтажные планы, (паспорт БТИ отсутствует) на_____л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Руководитель
рабочей группы Директор С.А. Сагандыкова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по развитию Шабанова Е.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией (название)._____

_____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №VII 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	Все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3,4, 5	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН	Все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков.
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	6	Отсутствуют: поручень, тактильные полосы, обозначающие знаки, навес.	Все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков, поручня, тактильных полос, навеса
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7				
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	8	Расположена рядом с объектом, 132 кв. - Спецзнак и спецразметка площадки. - Габариты каждого из трех парковочных места не соответствуют требованиям СНиП 35-01 (3,5 х 5м.). - Отсутствует оборудование контрольно – охранными приборами или устройствами сигнализации.	Все С, Г	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует беспрепятственное и удобное передвижение МГН			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О)	-	-	ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № VII 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	Каменное крыльцо, 5 ступенек, ширина 0,32, высота 0,12. Отсутствует информационная поддержка МГН на входе в здание. Тактильные полосы	О, С, Г, У	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков, тактильных полос.
2.2	Пандус (наружный)	есть		7	Замечаний нет	О, К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	9	Каменная площадь, неровная поверхность, 2,50,*17,04. Замечаний нет	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть	2	10, 11	Распашная, отсутствуют смотровые щели из прозрачного материала, порог в дверном проеме 0,12, ширина 1,50, высота 2,10.		Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть	3	12	Размеры тамбура не соответствуют требованиям СНиП 35-01 (1,8 Х 2,2м.), наличие лестницы в тамбуре 3 ступени высота 0,15, ширина 0,30.	Все	Технические решения невозможны.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход не соответствует требованиям	Все	ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	ДЧ-И (К,О,С)			ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №VII 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	13	Отсутствует информационная поддержка МГН. Ширина вестибюля 2,35; 5,13. Наличие двух дверей, высота порога 0,04, ширина 1,23*2,00	Все	Необходимо согласование со специалистами	Необходима контрастная разметка пола и установка рельефной (тактильной) полосы.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	-	отсутствуют обозначения этажей рельефные, ширина марша 1,60, ширина ступеней 0,32, высота 0,13	Все	Текущий ремонт	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-					
3.5	Дверь	есть	-	15	Ширина дверного проема 1,50	Все	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6		Эвакуация осуществляется по коридорам и лестницам	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Проектные решения здания не могут обеспечить безопасность МГН всех категорий			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №VII 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	16, 17	Ширина дверных порогов 0,80, отсутствуют дублирующие рельефные знаки	Все		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	18	Ширина дверных проемов 0,90, покрытие из линолеума	Все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № VII 136 от «08» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № VII 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	19, 20, 21	1. Отсутствие знака доступности помещения. 2. Ширина дверного проема при входе в санузел и кабины – 78 см, что не соответствует СНиП 35-01, ширина дверного проема, должна быть, не менее 90 см. 3.Отсутствуют вспомогательные стационарные и откидные поручни рядом с раковиной и унитазом кабины. 4. Габариты кабины – 1,66 Х 1,35 м., что не соответствует СНиП 35-01, (минимальные габариты кабины = 1,8 Х 1,65 м.) 5. Зона для кресла коляски рядом с унитазом – 70 Х 120 см., что не соответствует СНиП 35-01, (минимальные габариты – 80 Х 120 см.). 6. Отсутствует тактильная направляющая полоса. 7. Не оборудованы двухсторонней связью с диспетчером	Все	Необходимо согласование со специалистами. Реконструкция, капитальный ремонт.	Ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		22	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки	Все	Реконструкция,	

					обозначение помещений, ширина дверного проема 0,70		ремонт.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Санитарно – гигиенические помещения временно недоступны, требуется капитальный ремонт		Реконструк ция, капитальный ремонт.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Реконструкция, капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1/11 136 от «02» 09 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», ул. Новороссийская, 77А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания